




D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage

PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatı RU - Инструкция по монтажу

RO - Instrucțiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage


SK - Návod na montáž CZ - Montážní návod HU - Szerelési útmutató




1/4

OLIMP LED LUX 3DL.RECBKMU


OLIMP LED LUX 3DL.RECBKMU



OLIMP LED LUX 3DL.RECBKMU








OLIMP LED LUX RECBKMU.3DL



Uwaga: Proszę przed wycięciem w tkaninie otworów na śruby dokładnie ustalić stronę narożnika

OLIMP LED LUX 3DL.RECBKMU





D+D1



Proszę wyczuć palcem otwory pod tkaniną (oznaczony strzałką) i przebić go ostrożnie nożyczkami.

Siedzisko 3DL

Wtyk zasilacza stopek LED



Service-Dienstverlening-Serwis-Servis-Сервисная служба-Assistenza-Szerviz

Typ-Type-Tipo-Tipo-Tipo-Tipo

A

B


C


D

E

F






G





Uwaga: Proszę przed wycięciem w tkaninie otworów na śruby dokładnie ustalić stronę narożnika

OLIMP LED LUX RECBKMU.3DL



W zależności od strony narożnika element A przekręcić na odpowiednią stronę bryły


D+D1



Proszę wyczuć palcem otwory pod tkaniną (oznaczony strzałką) i przebić go ostrożnie nożyczkami.

Siedzisko 3DL

Wtyk zasilacza stopek LED



Service-Dienstverlening-Serwis-Servis-Служба-Ная служба-Assistenza-Szerviz

Typ-Type-Tipo-Tipo-Tipo-Tipo

A

B

C

D

E

F

G

