


































INSTRUKCJA MONTAŻU
FITTING-UP INSTRUCTION
ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ
ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ

MONTÁŽNY NÁVOD
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
UPUTE ZA SASTAVLJANJE

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Для монтажу потрібні:
Для сборки нужны:

Pour le montage il faut:
Para realizar el montaje es necesario:
K montá i potrebuje:
A szereléshez szükséges:
Za sastavljanje su potrebne:



max.



5KG 109

max.




10KG 107

















max.



3KG 114



1










2
















12x
20/11
r42

5x
k27



5x
 ϕ 4x30 mm
p9









3







A





B





C






4










5












6



7



8



9









14x
∅ 16
s2

12x
∅ 5x17 mm
d1






2x
96/128 mm
c289

4x
∅ 4x27 mm
p8


4x
∅ 8x1,8 mm
o21




10




A



B



C



D

